



Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579  
Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,  
Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30  
Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931  
21000 НОВИ САД Футошки пут 46  
Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19  
Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ  
ЈН број 11/18

Број: 11/18  
Нови Сад, дана: 16.04.2018.

Предмет: Појашњење 1. Конкурсне документације, ЈН број 11/18

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара – Делови точкова (навртке точкова), ЈН број 11/18.

### ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1.

#### ПИТАЊЕ 1:

Потребно је да прецизируете врсту антикорозивне заштите (брунирање, цинковање, топло цинковање...)?

#### ОДГОВОР 1:

Наведена антикорозивна заштита, као и све остале квалитативне одреднице, треба да буду на нивоу који је обезбеђен и предвиђен у првој уградњи од стране произвођача возила. Ми као крајњи корисници не можемо и не треба да познајемо све потребне детаље о производима, због чега се и захтева достављање наведеног доказа, на основу којег је могуће потврдити да понуђена добра квалитативно и димензионо одговарају траженом квалитету: материјал навртке, материјал еластичне подлошке, врста примењене машинске обраде, примењена антикорозивна заштита, ознака класе навртке и димензионално поређење.

Оно што се из опште примене и познавања производње навртке за точкове зна, јесте да се примењује истоветна површинска заштита и за навртке и за еластичне подлошке и то фосфатирањем, специјалним антикорозивним премазима DAKROMET 320, DAKROMET 500, Y 520 или друга висококвалитетна заштита. Површинска заштита брунирањем није дозвољена јер не обезбеђује антикорозивност у условима испирања сланом водом – зимски услови и употреба индустријске соли за посипање путева.

Такође, површинска заштита цинковањем не изводи се за навртке које се у вијчаном склопу упарују са цинкованим вијцима, што је код нас у највећем броју точкова заступљено.